

# 咸宁市生态环境局嘉鱼县分局

办理结果分类：A

## 咸宁市生态环境局嘉鱼县分局 关于县十九届人大三次会议第 51 号建议办理情况的 答复

簰洲湾代表团（陈波委员）：

您提出的“关于支持簰洲湾镇陈家坊村黑臭水体治理的建议”收悉，经研究，现将办理情况答复如下：

### 一、基本情况

根据《咸宁市农村黑臭水体治理三年工作方案（2023-2025 年）》文件要求，我县簰洲湾镇陈家坊村农村黑臭水体被省生态环境厅列为 2024 年省级任务清单，主体责任为属地政府，任务完成时间为 2024 年 11 月。

簰洲湾镇陈家坊村黑臭水体：水体类型为大型沟渠，长约 150m，宽 13m，水域面积约 1950m<sup>2</sup>。水体的主要污染问题陈家坊一组和二组范围内，房前屋后未接入污水管网的居民生活污水和生活垃圾直排入沟渠，造成水体污染，季节性黑臭，村民反映意见较强烈。初步建议治理措施为：疏浚清淤、人工湿地生态修复。

### 二、整治情况

自 2024 年下达任务起，分管县领导、县生态环境分局

领导先后多次前往陈家坊村黑臭水体，对整治前期的摸排、人员交流、现场勘探，整治中的每个环节都进行技术帮扶指导和督办协调。截至 2024 年 7 月，陈家坊黑臭水体整治工作一是已完成对陈家坊黑臭水体两侧侧一组、二组共 34 户居民建设污水收集管网进行截污，建设检查井 23 个，3 个化粪池；二是内源治理，对黑臭水体塘底淤泥进行清理，清淤总量约 6300 立方米，卷流沙整平 200 米；三是完成生态护坡及周边环境整治工作；四是开展生态修复，投放鱼苗，对水草进行打捞。

2024 年 7 月底，我局组织相关业务股室人员对陈家坊村黑臭水体整治进行现场自查验收，水体无明显黑臭、无异味，沿岸未发现有明显的乱堆乱放垃圾、畜禽粪污等现象，无污水等直排水体，水面无漂浮大量垃圾。同时聘请了第三方专业检测机构对水体进行水质取样检测，结果显示合格，通过验收。

咸宁市生态环境局嘉鱼县分局

2024 年 8 月 26 日

主管领导签字：高帮群

联系电话：13907247975

经办人员签字：李 金

联系电话：15027382458

抄送：县人大代工委或政协提案委、县政府政务督查室